СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и (или) предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)»

Структурный		Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений	
элемент проекта нормативного правового акта	Содержание замечаний и (или) предложений	Обоснование (в случае неучета)	Редакция (в случае учета)
пункт 2 проекта решения	Пункт 2 проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)»: 2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 дней с даты его официального опубликования за исключением пункта 10 изменений (приложение к настоящему Решению), который вступает в силу по истечение 5 лет с даты официального опубликования настоящего Решения. Заменить слово "истечение" на "истечении".		Учтено. Предложение по редакции пункта 2 проекта решения будет направлено в Евразийскую экономическую комиссию для внесения соответствующих редакционных правок.
по тексту проекта ТР ТС 011/2011	Из некоторых лифтов невозможно позвонить по сотовому телефону, поскольку лифт представляет клетку Фарадея, поскольку размер и расположения отверстий таковы, что не пропускают 5G связь (меньше четверти длины волны). Добавьте в положение о безопасности установку вентиляционных отверстий заданной длины (выше четверти длины волны 5G/6G) таким образом, и	Не учтено. Не относятся к предмету регулирования проекта, а именно замечание не связано с установлением форм, схем и процедурами проведения оценки соответствия лифтов требованиям технического	

регламента Таможенного союза испытания проверки связи, чтобы в случае аварии и «Безопасность лифтов» (ТР ТС человек мог позвонить кому-либо. 011/2011). Справочно: Конструкция купе кабины лифта позволяет пропускать сигналы мобильной связи, помимо того кабина лифта оборудуется кнопкой вызова диспетчера на связь, что в случае нештатной ситуации на лифте обеспечивает вызов компетентного обслуживающего персонала для быстрого разрешения сложившейся ситуации. Возможные причины пропадания сигнала мобильной связи в купе кабины лифта могут быть следующие: - расположение и покрытие базовых станций операторов мобильной связи;

- конструкция и толщина стен,

перекрытий шахты лифта.